



## **PIAS SIS** Année : 2021

(Partage d'informations accident en service rédigé par un SIS sur la base de son analyse interne)

### **Accident de circulation lors d'une intervention à caractère non urgent**

**Mots clefs :** *Accident de circulation*

#### **Rappel sommaire des faits**

Date de l'accident : mai 2021 Heure : 18h29

- Contexte :

Accident survenu : de jour

Météo : Humide 17°C

- Circonstances :

Trajet opérationnel vers lieu d'intervention – déplacement à caractère non urgent.

Résumé des faits :

Le samedi X mai 2021 vers 18h30, le CODIS déclenche un photographe pour assurer une mission sur un feu d'habitation. Environ 4 kilomètres après son départ, alors que le conducteur circule à une vitesse estimée à 90 / 100 km/h, un véhicule venant en sens inverse se déporte sur la voie de circulation du VL.

Le conducteur comprend qu'il ne peut pas l'éviter en se déportant sur la droite car il y a une glissière de sécurité, il décide alors de se déporter à gauche en coupant la voie opposée, il mord l'accotement gauche, tente de reprendre le contrôle du véhicule lorsqu'il est percuté par un autre véhicule arrivant en face.

#### **Illustrations**



## Conséquences

### Bilan humain

Interne au service :  
L'agent est classé UA polytraumatisé. Il est toujours en arrêt de travail au jour de la rédaction de ce document (01/12/021).

Extérieur au service :  
1 UA et 2UR.

### Bilan matériel

Interne au service :  
Un VL de type KANGOO de décembre 2004 classé épave.

Extérieur au service :  
Un véhicule léger.

## Analyse

Fait(s) générateur(s) le(s) plus probable(s)

Un véhicule venant en sens inverse se déporte sur la voie de circulation du VL .Le conducteur cherche à l'éviter et entre en collision avec un second véhicule.

Facteurs	Aggravants ou défavorables	Atténuants ou favorables
Humains	Non-respect des règles de déplacement non urgent	Analyse rapide du conducteur qui évite le premier véhicule en traversant les voies Port de la ceinture de sécurité
Organisationnels	Néant	Prise en charge rapide par les secours
Techniques	Néant	Néant
Environnementaux	Glissières de sécurité sur le côté droit obligeant le conducteur à traverser la voie de gauche	Néant

## Réaction(s) immédiate(s)

Publication d'un signallement information accident rappelant les consignes de prudence lors des déplacements routiers.

## Mesures de prévention

Le plan de prévention des risques routiers qui était présenté lors du dernier CHSCT de l'année a été l'occasion de rappeler les enjeux, de redéfinir les objectifs et d'ajouter des items aux pistes de prévention déjà en œuvre.