PIAS SIS Année: 2022

(Partage d'informations accident en service rédigé par un SIS sur la base de son analyse interne)

Accident en préparation opérationnelle – chute de l'échelle à crochets

Mots clefs: formation, manœuvre, échelle à crochets, appui, chute

Rappel sommaire des faits

Date de l'accident : novembre 2022 Heure : 11h40

Accident survenu: de jour

Météo: temps sec

Manœuvre INC: reconnaissance au moyen de l'échelle à crochets

Résumé des faits:

Lors de la manœuvre de la garde, après la séance d'activité physique du matin, le SP se hisse le long de l'échelle. Le premier balcon étant étroit, le chef d'équipe s'écarte pour laisser l'équipier effectuer son franchissement. Pour réaliser le franchissement, l'équipier pose une main sur un crochet et l'autre sur le muret. Au moment d'engager un pied de l'autre côté du balcon, l'échelle glisse latéralement, déséquilibre l'équipier qui, par ce fait, chute d'environ 3 mètres.

Illustrations





Conséquences		
Bilan humain		
Interne au service :	Extérieur au service :	
Héliporté en urgence absolue.	Néant	
Contusions et une semaine d'arrêt de travail.		
Bilan matériel		
Interne au service :	Extérieur au service :	
Néant	Néant	

Analyse		
Fait générateur le plus probable : le fait de ne pas mettre en tension les deux membres supérieurs sur les deux		
crochets a entraîné l'effacement de l'échelle par glissade latérale.		
Facteurs	Aggravants ou défavorables	Atténuants ou favorables
Humains	Séance d'activité physique des membres supérieurs avant la manœuvre incendie	
Organisationnels	Personnel non sécurisé	
Techniques		
Environnementaux		Sol en gravier amortisseur de chute

Réaction immédiate

Rappel de la doctrine d'entraînement et notamment de la sécurisation des manœuvres en hauteur.

Mesures de prévention

Sécuriser les manœuvres en hauteur.

Adapter les séances d'activité physique programmées en tenant compte de plusieurs facteurs :

- piquet opérationnel;
- préparation opérationnelle du jour.