

PIAS SIS Année : 2023

(Partage d'informations accident en service rédigé par un SIS sur la base de son analyse interne)

Chute de d'une échelle à coulisse lors d'une manœuvre de sauvetage

Mots clefs : chute – échelle à coulisses

Rappel sommaire des faits

Date de l'accident : XX février 2023

Heure : 11h00

- Contexte :

Accident survenu : de jour

- Circonstances :

Entraînement : Manœuvre programmée sauvetage du sauveteur

- Résumé des faits :

Lors d'une manœuvre incendie programmée, le chef d'équipe et le personnel jouant la victime chutent d'une échelle à coulisses

Illustrations

Deux sapeurs-pompiers de garde effectuent une manœuvre programmée sur le thème du sauvetage du sauveteur au 1^{er} étage d'un bâtiment à usage mixte bureau habitation, l'un comme sauveteur et l'autre comme victime.

Lors de la descente, alors qu'ils se trouvent sur l'échelle à coulisses, cette dernière, non amarrée et non maintenue à son pied, ripe sur la façade entraînant la chute au sol des deux sapeurs-pompiers.

Le sauveteur, porteur de l'ensemble de ses EPI avec ARI, s'en sort sans aucune blessure. Le second personnel, jouant la victime, non porteur de son casque, heurte le sol avec sa tête. Il est immédiatement pris en charge par ses camarades puis par une équipe médicalisée. Il sera ensuite transporté en urgence absolue sur l'hôpital le plus proche.



Conséquences

Bilan humain

Interne au service :

- un pompier UA avec 4 fractures de la boîte crânienne (frontale, temporale, maxillaire et sphénoïdale)
- un pompier UR LSP

Externe au service : Néant

Bilan matériel

Interne au service : ARI / échelle à coulisses vérification

Externe au service : Néant

Analyse

Fait générateur le plus probable : ripage de l'échelle non arrimée et non maintenue à son pied

Facteurs	Aggravants ou défavorables	Atténuants ou favorables
Humains	Non port des EPI (casque) pour le pompier UA	Port des EPI pour le personnel UR LSP
Organisationnels	/	/
Techniques	Pas de LSPCC ou de stop chute Echelle non amarrée	/
Environnementaux	/	/

Réaction immédiate

Prise en charge par l'équipe médicalisée

Mesures de prévention

Recommandation Technique

- Etudier une solution permettant de réaliser cette manœuvre spécifique en sécurité en partant du principe qu'un équipage peut se retrouver dans cette situation en intervention

Recommandations Humaines

- Respecter les prescriptions et cadres de manœuvres édictés par les référentiels
- Respecter le port des EPI

Recommandations Organisationnel

- Sécuriser le personnel avec un LSPCC ou stop-chute lors des manœuvres
- Privilégier l'utilisation de mannequins réalistes afin de limiter le recours à des plastrons parmi le personnel
- Apporter des précisions dans les référentiels sur la préconisation du port du LSPCC pour tous types d'échelles en intervention (hors sauvetages et mises en sécurité) et sur l'obligation du port du LSPCC pour tous types d'échelles en manœuvre
- Rendre l'amarrage obligatoire de l'échelle en manœuvre et préconisé en intervention (hors sauvetages et mises en sécurité), a minima sécuriser le pied d'échelle en cas d'absence d'amarrage
- Réaliser un briefing sécurité, avant toute manœuvre (consignes, EPI, communication, etc.)